


BENRO MANUAL DE INSTRUÇÕES TRIPÉ VERSÁTIL



Ângulo de abertura da perna: Os ângulos das pernas são ajustáveis individualmente para montagem em superfícies irregulares ou para fotos em ângulo baixo. Cada perna pode ser regulada puxando a trava de ângulo e selecionando uma das três posições. Verifique se cada perna está firmemente travada depois de ter selecionado o ângulo.

Altura da coluna central
Para regular a altura da coluna central, gire a trava em sentido anti-horário e selecione a posição.
Obs: Tenha cuidado especial nesse ajuste quando a câmera estiver montada no tripé – nunca libere a trava sem segurar a coluna central. Não aperte excessivamente a trava pois isso pode danificar a rosca.

Posicionamento angular e horizontal da coluna central: Solte o botão de ajuste da coluna central girando em sentido anti-horário e suba a coluna ao máximo. Gire o botão de controle de movimento horizontal e selecione o ângulo desejado. Aperte os botões (girar no sentido horário)
Obs: é recomendável pendurar um contra-peso no gancho quando a coluna não estiver na vertical, para equilibrar a distribuição do peso.

Movimento panorâmico da coluna central:
Libere a trava de movimento panorâmico da coluna central girando em sentido anti-horário. Volte a trava quando atingir a posição desejada.

Inversão da coluna central:
- gire a trava da coluna central em sentido anti-horário para liberar e remover o tubo,
- insira a coluna invertida e reaperte a trava.
Obs: Não inverta a coluna central com uma câmera montada no tripé.

Montagem da cabeça: Escolha uma cabeça Benro e gire em sentido horário sobre o parafuso 3/8" do prato na coluna central do tripé. Quando estiver firme, aperte os parafusos de fixação por baixo do prato com a chave Allen. Caso queira inverter a rosca do prato para 1/4-20", desaperte a porca com a chave inglesa em sentido anti-horário, gire a rosca até remover e inverta deixando ao menos 5 a 6 fios expostos antes de fixar com a porca.

Altura das pernas do tripé: Ajusta-se o comprimento de cada seção da perna do tripé girando a trava 180° (1/2 volta) em sentido horário até liberação. Atingindo a altura desejada, gire a trava em sentido anti-horário até a seção ficar firme. Trave as roscas na sequência, começando pela peça de baixo. Obs: Evite girar desnecessariamente a trava até separar o tubo. Para evitar acidentes com o seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar a altura.



INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: C-297M8: 12kg A-297M8, A2970T, A2980T: 10kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.
	Não é necessário lubrificar o equipamento regularmente, mas se precisar, utilize um lubrificante padrão - óleo ou graxa.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
www.benro.cn

Importado por : Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59

www.tecnocroma.com.br www.benrobrasil.com

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020